

2006 ජනවාරි මස සුරියවැව ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව

මාර්ග

වසම් අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	මාර්ග වර්ගීකරණය	විස්තර හා අවදානමට ලක් වීමේ හැකියාව
98	වැලිවැව	ඒ හමිබන්තොට මී ගහ ජඳුර කරමැටිය පාර බී වැලිවැව පාර රන්මුදු වැව පාර 18 කොළණිය පාර කැබැල්ලගල පාර මිද්දෙනිය පාර	මෙම මාර්ග සියල්ලම අබලන් වී ඇත නමුත් හදිසි ආපදාවකදී අවදානමට ලක් නොවේ
99	රන්මුදුවැව	රන්මුදුවැව ප්‍රධාන පාර ජනාවාස පාර ජනාවාස පාර දකුණ මිහිඳුගම වෙරලැස්ස පාර මහඇදිවම ජනාවාස පාර මිහිඳුගම විහාර පාර	ගුරු පාර
100	ඉහළ කුඹුක්වැව	ඉහළ කුඹුක්වැව මීගහජඳුර පාර ඉහළ කුඹුක්වැව පුංචිවට පාර පහළ කුඹුක්වැව මාලව පාර	වර්ෂාව නිසා පාර යට විය හැක
101	මහගල්වැව	මහවැව කුමාරගම දක්වා පාර පාසල අසල සිට පන්සල දක්වා පාර අතුරු මාර්ග	-
102	මීගහ ජඳුර	බී පලාත් සභා	-
103	සුරියවැව නව නගරය	ඇඹිලිඡීය පරණ පාර	ආපදා අවස්ථාවකදී මාර්ගය විනාශ වීමට ලක් විය හැක
104	සුරුවීරගම	ප්‍රාදේශීය සභා	විශේෂිත ආපදාවකට ලක් නොවන අතර වැසි කාලයේදී වැසි ජලය බැස යාමට විදිමත් ක්‍රමයක් නොමැති හෙයින් පාර සේදී ගොස් විනාශ වේ
105	සමාජසේවාපුර	බී පලාත් සභා	-
106	විහාරගල	-	-
107	මහපැලැස්ස	ප්‍රාදේශීය සභා	බොරළු පාර බැදිගන්තොට පාර උණුදිය පොකුණ හන්දිය සිට 550 යාය පාර දක්වා මෙම සියළුම පාර බොරළු දමා සකසා ඇති අතර අවදානමට ලක් වීමේ හැකියාව වැඩි බව පෙනේ
108	වෙනිවැල්ආර	-	-

109	අන්දරවැව	සී	උස්ගල ගම්මාන පාර දැනට මාර්ගයේ පොදුගලික ආයතනයක බර වාහන නිතර ගමන් කිරීම නිසා මාර්ගය නිතර අනාරක්ෂිතය අබලන් වේ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සිදු නොවේ
110	නමඩගස්වැව	ඒ ප්‍රාදේශීය සභා	මීරිප්පවිල සුරියවැව මාර්ගය හමිබන්තොට මදුනාගල හරහා කොග්ගල
111	මහවැලිකඩආර	ඒ	මීරිප්පවිල ප්‍රධාන කාර්පටි පාර කාර්මුත්තා මාවත අන්දරවැව දක්වා සියළුම වාහන මාර්ග ප්‍රවාහන වාහන ගමන් කරනුයේ මෙම මාර්ගයේ වේ දැනටම අබලන් වී ඇත නමුත් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකරයි
112	බැද්දෙවැව	ඒ සී ප්‍රාදේශීය සභා බී2 ඇළ පාර	සුරියවැව පදලංගල පාර අවදානමට ලක් නොවේ සුරියවැව මීරිප්පවිල පාර අවදානමට ලක් නොවේ විදිය බණ්ඩාර පාර අවදානමට ලක් නොවේ
113	අලිඔලුආර	-	-
114	හත්පෝරව	සී	මහවැලි අධිකාරිය
115	වීරියගම	ඒ ඇඹිලිපිිය ප්‍රධාන පාර සමගි මාවත ගැමුණු මාවත විහාර මාවත සර්වෝදය මාවත පළමු පටුමග ජනසව් මාවත ආරක්ෂිත පාර වැව පාර වට රවුම පාර කෘෂි ලීද පාර	වර්ෂාව සහ සුළඟ නිසා ගස් විදුලි රැහැන් කඩා වැටීම නිසා වාහන ගමනා ගමනය අපහසු වීම හා මිනිස් ජීවන වලට විදුලි රැහැන් මගින් අනතුරු විය හැක වර්ෂාව නිසා පාර කෝදා ගොස් ලිස්සීම හේතුවෙන් වාහන අනතුරු සිදුවීම (නිසි කාණු පද්ධතියක් නැති කමින්
132	බැදිගංතොට	ජනාවාස පාර ගල්පොය පාර වටවන පාර කඩුඅටු ආර	ප්‍රතිසංස්කරණය කල යුතුව ඇත
136	වැදිවැව	ඒ	සුරියවැව මීරිප්පවිල පාර
137	හබරත්තවල	ප්‍රාදේශීය සභා	කොග්ගල නමඩගස්වැව මාර්ගය